

無事工事完了

豊中市南消防署

受変電設備改修工事



工事名
場所 屋上
仮設工事
着手前

高圧リアクトル取替え完了



工事名
場所 屋上
高圧改修(15)
竣工

高圧進相コンデンサ取替え完了



工事名
場所 屋上
高圧改修(14)
竣工

取替完了後、試験中



工事名
場所 屋上
高圧改修
絶縁試験

高圧ケーブル、
入替え作業中



工事名
場所 屋上
ケーブル入替
作業中

高圧ケーブル、
入替え完了☆彡



工事名
場所 屋上
高圧改修
竣工