



池の水質改善のため、噴水によりできるだけ

空気に水を接触させる装置 **曝気筒(ばっきとう)**の

モーター部分が経年劣化で錆つき、水が出ていなかったのもので、  
今回新しい部品に取替工事を行いました。

取替後、またぶくぶくと水が出てきてますね♪



**撤去品**



また噴水が  
出るようになった♪  
水がきれいになって  
嬉しい♪

**AFTER**

竣工

日付



**取替品**



**BEFORE**

着手前

日付

